



Getting Started Guide Guide de démarrage Handbuch Erste Schritte Guida introduttiva Pierwsze kroki Guia de Introdução Руководство по началу работы Guía de introducción **Başlangıç Kılavuzu**









WARNING

THIS DOCUMENT CONTAINS INTELLECTUAL PROPERTY, TECHNICAL AND PROPRIETARY DATA AND INFORMATION AND OTHER MATERIAL OWNED SOLELY BY MINELAB ELECTRONICS PTY LIMITED.

THIS MATERIAL MUST NOT BE USED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF MINELAB ELECTRONICS PTY LTD.

© MINELAB ELECTRONICS PTY LTD. ALL RIGHTS RESERVED

This document is protected by copyright. Apart from any use permitted under the Australian Copyright Act 1968 (Cth) or other applicable laws, any unauthorised use, appropriation or reproduction of this document or any part of it is strictly prohibited. No part of this document may be used or reproduced by any means or by any process, in any form, without the prior written permission of the copyright owner Minelab Electronics Pty Ltd of 118 Hayward Avenue, Torrensville, SA 5031, Australia.

Parabéns pela aquisição do seu novo Minelab CTX 3030.

A deteção de metais é uma atividade fascinante e recompensadora desfrutada por muitas pessoas em todo o mundo. Com o seu CTX 3030 irá tornar-se num dos vários detetoristas bem sucedidos que combinam a sua paixão pelo ar livre com o entusiasmo de descobrir com regularidade moedas valiosas, relíquias, ouro e jóias.

O CTX 3030 é o detetor de TESOUROS de alto desempenho mais avançado da Minelab e irá encontrar-lhe mais tesouro entre o lixo do que qualquer outro detetor. Incorpora funções GPS integradas, opções de áudio sem fios e a discriminação dos alvos mais avançada disponível num modelo elegante, resistente e à prova de água.

Com a aplicação para computador pessoal XChange 2 e o CTX 3030 pode transferir, carregar, editar e armazenar definições do detetor e dados GPS, tais como FindPoints (encontrar localizações) e GeoHunts (caçadas completas), utilizando o seu computador pessoal (PC).


O CTX 3030 irá localizar objetos metálicos valiosos numa variedade de condições de solo mineralizado, incluindo solos extremamente salgados, água do mar, areia de praia húmida e condições de solo altamente magnético. As caraterísticas versáteis permitem-lhe facilmente personalizar o seu CTX 3030 para as suas necessidades específicas.

Este guia de iniciação explica a montagem do detetor, o carregamento de bateria e as funções básicas necessárias para detetar com o mínimo de complicações. Para obter os melhores resultados do seu CTX 3030 recomendamos a leitura deste guia e também do manual de instruções integral presente no CD fornecido.

A Minelab deseja-lhe todo o sucesso com o seu CTX 3030 e na experiência "do futuro da descoberta".


Peças principais do detetor

Montagem



Prender a bobina ao eixo inferior

- Coloque as duas anilhas de borracha nos orifícios em cada um dos lados do eixo inferior.
- Introduza o cabo da bobina pelo interior do eixo inferior.



3. Posicione a bobina sobre uma superfície plana e deslize o eixo inferior em direção ao suporte no topo da bobina. Certifique-se de que o lado aberto do eixo inferior está virado para a bobina.




4. Introduza o parafuso através do eixo inferior e do suporte. Aperte com a porca fornecida.




Prender o eixo inferior ao eixo superior

1. Liberte o bloqueador do came no eixo superior puxando a alavanca para fora do eixo.



- **2.** O eixo inferior apenas pode ser inserido no eixo superior numa única orientação. Certifique-se de que o batente no eixo inferior está alinhado com o eixo superior.
- **3.** Deslize o eixo inferior em direção ao eixo superior até que o cabo da bobina e o batente apareça no topo.

4. Gire o eixo superior 90° de forma a que os pontos do painel de controlo apontem para cima.



5. Bloqueie o bloqueador do came ao pressionar a alavanca em direção ao eixo




ADVERTÊNCIA


PONTOS DE FIXAÇÃO - CAIXA DE CONTROLO. Tenha atenção quando deslizar a caixa de controlo pelo corpo do aparelho e quando operar o trinco da caixa de controlo.

Prender a caixa de controlo

1. Deslize a caixa de controlo parcialmente sobre o eixo superior. Quando esta alcançar sensivelmente o meio irá emitir um clique ao encaixar e irá manter-se na sua posição enquanto os conetores são encaixados. Prenda a bobina e os cabos do painel de controlo aos seus respetivos conetores e aperte firmemente os anéis de retenção.



- Deslize a caixa de controlo ao longo do eixo superior até esta encaixar corretamente.
- Encaixe o conjunto de bateria na caixa de controlo e feche os trincos para o manter em segurança.
- 4. Encaixe o módulo do auscultador na caixa de controlo. Utilize uma chave de fendas ou uma moeda para apertar ligeiramente o parafuso, tendo o cuidado de não danificar a rosca ao aparafusar demasiado.




NOTA


O módulo do auscultador NÃO é à prova de água. Consulte o manual de instruções do CTX 3030 para mais informações sobre como utilizar os auscultadores à prova de água.

Prender apoio para o braço

- 1. Gire o bloqueio do apoio para o braço no sentido contrário aos ponteiros do relógio até este estar completamente aberto.
- 2. Deslize o apoio para o braço sobre a guia no topo do corpo do aparelho. Certifique--se de que os lados inclinados do apoio para o braço estão virados para o painel de controlo.
- 3. Segure no detetor como se estivesse a detetar e deslize o apoio do braço ao longo da guia até que este esteja posicionado mesmo por baixo do seu cotovelo.



4. Retire o seu braço do apoio para o braço e gire o bloqueio do apoio para o braço no sentido dos ponteiros do relógio para o bloquear na posicão certa.



Ajustar a alça do apoio para o braço

- **1.** Solte a alça do apoio para o braço levantando a extremidade superior.
- **2.** Ajuste a alça até que o seu braço esteja seguro no apoio para o braço e prenda.

NOTA

Para se ajustar a um braço mais pequeno, a alça pode ser ajustada ao contrário e passada pelo apoio do braço três vezes.

Recarregar o conjunto de bateria de iões de lítio com carregador de bateria BC 10

1. Coloque o conjunto de bateria de iões de lítio na unidade do carregador, certificando-se de que os pinos estão alinhados.



2. Introduza o conetor do conjunto de ficha (ou carregador de automóvel) na tomada da unidade do carregador.



3. Introduza a outra extremidade do cabo na tomada de parede (ou tomada de isqueiro do automóvel) e ligue o interruptor. Deixe a unidade recarregar.

A luz indicadora verde irá parar de piscar quando a bateria estiver totalmente carregada (até 4 horas).

Painel de controlo do CTX 3030

Ecrá de deteção

Botão de alimentação

Pressione para ligar/desligar o CTX 3030 Pressione continuamente para reiniciar o detetor

Detetar

Pressione para ver o ecrá de deteção e alternar entre os padrões de discriminação Pressione continuamente para controlar as opções de deteção

Identificar

Pressione para aceitar ou rejeitar uma área alvo

Pressione continuamente para Editar tamanho do cursor



Acionador

Pressione para ativar a função Pinpoint. Pressione a partir dos ecrãs de menu para cancelar a ação atual e recuar um nível.



Ecrã de mapa



Botão do utilizador

Pressione para ativar a sua função selecionada Pressione continuamente para aceder ao menu Utilizador

Mapa


entre níveis de zoom Pressione continuamente para controlar as opções do mapa

Pressione para ver o ecrã de mapa e alternar

Armazenar

Pressione para gravar um WayPoint ou FindPoint Pressione continuamente para aceder ao menu GeoHunt

Cancelamento de ruído/Seta para cima



Pressione para ajustar Cancelamento de ruído Pressione a partir dos menus para mover para cima

6

Sensibilidade/Seta para a esquerda

Pressione continuamente para aceder ao menu rápido Sensibilidade

Pressione para ajustar a sensibilidade Pressione a partir dos menus para mover para a esquerda

Botões de função



Menu/Selecionar

Pressione continuamente para aceder ao ecrã Menu principal Pressione a partir dos menus para selecionar uma opção de menu

Áudio/Seta para a direita

Pressione continuamente para aceder ao menu rápido Áudio Pressione para ajustar o áudio

Botões de

controlo do

ecrã de mapa

Pressione a partir dos menus para mover para a direita

Ajuste de sensibilidade ao solo/Seta para baixo

Pressione continuamente para aceder ao menu rápido Ajuste de sensibilidade ao solo

Pressione para regular o Ajuste de sensibilidade ao solo Pressione a partir dos menus para mover para baixo





68 Como começar 69


Ajustar o comprimento dos eixos





Ajustar o ângulo da bobina





Ligar e começar



Pressione o botão de alimentação para ligar o detetor.

O detetor começará com um ecrã e tom de iniciação, após o qual irá surgir o ecrã de deteção.



Se o detetor apresentar um funcionamento irregular devido às interferências elétricas, pressione Cancelamento de ruído e aguarde


aproximadamente 25 segundos.

O CTX 3030 está pronto para encontrar tesouro.

Varrimento da bobina

Realize o varrimento da bobina sobre o solo em movimentos de lado a lado à medida que caminha lentamente no final de cada varrimento. Abranja ligeiramente o varrimento anterior para assegurar uma cobertura total do solo.

Uma velocidade média de varrimento é de quatro segundos da esquerda para a direita e para a esquerda.



Para informações mais pormenorizadas sobre como utilizar o seu CTX 3030, consulte o manual de instruções presente no CD fornecido.

CONFORMIDADE

Informação para o utilizador (FCC Parte 15.105) NOTA: Dispositivos de Classe B

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- · Reorientar ou reposicionar a antena de receção;
- · Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor;
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado;
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter assistência.

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE

O detetor de metais Minelab abordado neste manual de instruções foi expressamente concebido e fabricado como um detetor de metais de qualidade para não profissionais e recomenda-se a sua utilização na deteção de moedas, tesouros e metais em geral em ambientes não perigosos. Este detetor de metais não foi concebido para ser utilizado como detetor de minas ou como ferramenta de deteção de munições ativas.

TENHA EM ATENÇÃO

Uma vez que podem existir diversas opções disponíveis para este detetor, o equipamento pode variar em função do modelo ou itens encomendados com o seu detetor. Algumas das descrições e ilustrações podem ser diferentes (neste manual) do modelo exato que adquiriu. Além disso, a Minelab reserva o direito de responder a novos progressos técnicos introduzindo alterações nas características técnicas, equipamento e conceção em qualquer momento.

SOFTWARE

Alguns componentes do software para o Minelab CTX 3030 estão sujeitos à Licença Pública Geral GNU, Versão 2 ("GPLv2", www.gnu.org/copyleft/gpl.html), ou outras licenças de código aberto ("Software de código aberto"). Em conformidade com os termos destas licenças de Software de código aberto, o Software de código aberto que a Minelab utiliza, modifica e distribui é disponibilizada ao público, na forma de código-fonte, em www.minelab.com/open-source. completas sobre as licenças aplicáveis podem ser descarregados a partir deste site Web, e podem também ser encontradas no CD de instalação incluído na caixa do com o detetor CTX 3030.



Minelab Electronics Pty Ltd

Tel: +61 (0) 8 8238 0888 Email: minelab@minelab.com.au



Minelab International Ltd

Tel: +353 (0)21 423 2352 Email: minelab@minelab.ie



Minelab Americas Inc

Tel: +1 630 401 8150

Email: info@minelabamericas.com

